# COMUNE DI MARINO

**(Provincia di Roma)**

telefono 06 93662237 fax 06 93662285 dino.menghini@comune.marino.rm.it protocollo@pec.comune.marino.rm.it pIVA 01135971008

**Area IV - Gestione Territorio**
Servizio Ambiente – Servizio Idrico Integrato


Prot. 53296

Marino li 02/11/2016

Al Dirigente Area Gestione Territorio
Arch. Luigi COSTANZI

E p.c. al Sindaco del Comune di Marino
Dr. Carlo COLIZZA

Sede

Oggetto : verifica edifici scolastici scuole Marino Centro a seguito terremoto del 30/10/2016;

Come da richiesta del dirigente, in data 31/10/2016, i sottoscritti tecnici comunali, ing. Luigi PENNA e geom. Dino MENGHINI, si sono recati presso gli edifici scolastici, al fine di individuare eventuali criticità sui manufatti edilizi sedi d'istituti scolatici di proprietà comunale, nella zona di Marino Centro. Sono stati ispezionati tutti gli edifici stanza per stanza e locale per locale, a seguito dell'evento sismico del 30/10/2016, ore 7,41, intensità grado 6,5 scala Ritter; di seguito si riporta l'elenco dei sopraluoghi effettuati, i quali evidenziano un controllo positivo alla sicurezza degli edifici controllati:

Edificio scuola media "**Giuseppe Ungaretti**" via Olo Galbani, dal controllo visivo non si è riscontrato nessun elemento, che per la sollecitazione dell'evento sismico, evidenzi segno di cedimento, di danni alla struttura e/o delle murature o pericolo per la sua stabilità e sicurezza. Relativamente al controllo tecnico effettuato in particolare sulla scala circolare, si ribadisce che dall'esame a vista non risulta nessun elemento di attenzione;

Edificio elementare e materna " **Sandro Pertini**" via Rosa Venerini , dal controllo visivo non si è riscontrato nessun elemento, che per la sollecitazione dell'evento sismico, evidenzi segno di cedimento, di danni alla struttura e/o delle murature o pericolo per la sua stabilità e sicurezza ;

Edificio **Asilo Nido** via Monsignor Grassi dal controllo visivo non si è riscontrato nessun elemento, che per la sollecitazione dell'evento sismico , evidenzi segno di cedimento, di danni alla struttura e/o delle murature o pericolo per la sua stabilità e sicurezza – sono state visionate microlesioni al tramezzo chiusura sottoscala = trattasi di tamponatura del sottoscala e di nessuna rilevanza agli effetti della stabilita e sicurezza dell'edificio ; la struttura è mista c.a., seppur edificato anteriormente al 1974;

Edificio scuola media "**Giacomo Carissimi**" via D'Azeglio - dal controllo visivo non si è riscontrato nessun elemento, che per la sollecitazione dell'evento sismico, evidenzi segno di cedimento, di danni alla struttura e/o delle murature o pericolo per la sua stabilità e sicurezza ;

Edificio scuola elementare " **Massimo D'Azeglio**" via Giardino Vecchio, dal controllo visivo non si è riscontrato nessun elemento, che per la sollecitazione dell'evento sismico del 30/10/2016, evidenzi segno di cedimento, di danni alla struttura e/o delle murature o pericolo per la sua stabilità e sicurezza ; – è stata visionata una micro fessurazione presente sul giunto tecnico dell'edificio lato di valle verso viale Mazzini. Poiché l'edificio è composto di n 2 strutture, con telai in c.a., il giunto tecnico svolge la sua funzione nelle pareti di contatto e quindi si ritiene la micro fessurazione di nessuna rilevanza strutturale e di nessun pericolo per la stabilità dell'edificio;

Edificio **Palestra ex Gil** annessa alla "Carissimi" dal controllo visivo non si è riscontrato nessun elemento, che per la sollecitazione dell'evento sismico, evidenzi segno di cedimento, di danni alla struttura e/o delle murature o pericolo per la sua stabilità e sicurezza ;

Edificio scuola materna **Vascarelle** via Pietro Nenni, dal controllo visivo non si è riscontrato nessun elemento, che per la sollecitazione dell'evento sismico, evidenzi segno di cedimento, di danni alla struttura e/o delle murature o pericolo per la sua stabilità e sicurezza ;

Il Tecnico Comunale
(Geom. Dino MENGHINI)

AREA IV GESTIONE DEL TERRITORIO - CITTA' DI MARINO

Il Funzionario Direttivo
(ing. Luigi PENNA)

# C I T T A' DI M A R I N O

## Provincia di Roma

Prot. 53320 del 02.11.16

Al Dirigente Area IV e V
Arch.Luigi Costanzi
e.p.c. Al Sindaco
loro sedi

OGGETTO : Verifiche strutturali seguito scosse
Telluriche del 30.10.2016 .

In riferimento a quanto in oggetto , in data odierna , sono state eseguite verifiche , presso tutti i plessi scolastici sottoelencati , per controllo di natura strutturale/statico al fine di accertare problematiche post fenomeno sismico del 30.10.2016 , non riscontrando , in tal senso, alcun elemento di criticità .

Marino 31.10.2016

I Tecnici Comunali

Geom.Panella Giuseppe

Geom.Del Grande Fabrizio

ELENCO PLESSI SCOLASTICI

Scuola media "Vivaldi " ;
Scuola materna ed elementare "Via Repubblica" ;
Scuola materna "Bruno Ciari" (Maroncelli) ;
Scuola elementare "G.Verdi" (Maroncelli) ;
Scuola materna "Morosini" ;

Scuola media "P.Levi" ;
Scuola materna ed elementare "A.Silvestri" (Castelluccia) ;
Scuola elementare "A.Frank" ;
Scuola dell'infanzia "G.Amendola" ;
Scuola materna ed elementare "E.Morante" (ex spigarelli) ;
Scuola materna ed elementare "I.Nievo" ;
Scuola materna Via I.Nievo angolo Via Bassini ;

Asilo Nido Via P.Micca .